



Città di
CAIRO
Montenotte

**AREA TECNICO MANUTENTIVA
LAVORI PUBBLICI**

AREA TECNICO MANUTENTIVA - LL.PP

DETERMINAZIONE NR. 1074 DEL 30 DIC. 2016

(N. Reg. 168/2016)

INTERVENTI MANUTENTIVI DISPOSTI IN SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLE POMPE DI SENTINA INSTALLATE NEI PARCHEGGI INTERRATI DI PIAZZA DELLA VITTORIA, A SEGUITO DEGLI STRAORDINARI EVENTI ALLUVIONALI DEL 24.11.2016

CIG: Z971CBE635

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Ing. Mirco Scarrone

PREMESSO che a seguito degli straordinari eventi alluvionali del giorno 24.11.2016, che hanno gravemente colpito il territorio comunale, si è verificato un trasporto solido anomalo proveniente dalla strada denominata salita Ciapasqua, che ha causato l'occlusione della vasca di sentina ubicata all'interno dei parcheggi interrati di piazza della Vittoria;

che l'occlusione della vasca di sentina ha causato la rottura della pompa di sentina principale e della pompa di sentina secondaria generando l'allagamento dei parcheggi interrati stessi;

VISTO il verbale di somma urgenza n. 5 conseguentemente redatto in data 28.11.2016 ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 50/2016 dal quale si evince la necessità di provvedere con urgenza a ripristinare la funzionalità della vasca di sentina ubicata all'interno dei parcheggi interrati di piazza della Vittoria per permettere il regolare deflusso delle acque piovane, in quanto tale stato di cose concretizza una situazione di reale ed attuale pericolo per la salvaguardia della pubblica e privata sicurezza e che le lavorazioni di ripristino della vasca di sentina da attuarsi sono le seguenti:

- 1) Aspirazione dell'acqua presente nella vasca di sentina e nella rete di scarico acqua piovana che confluisce nella vasca di sentina presente all'interno dei parcheggi interrati;
- 2) Intervento di auto spurgo per la rimozione dei detriti entro la vasca di sentina;
- 3) Rimozione della pompa principale e della pompa secondaria presenti all'interno della vasca di sentina;

- 4) Riparazione e/o sostituzione delle due pompe;
- 5) Riposizionamento delle due pompe;
- 6) Ripristino dell'impianto elettrico di funzionamento della pompa principale e della pompa secondaria, con sostituzione dei componenti bruciati quali: interruttori differenziali, interruttori di sicurezza e starter di livello, rifacimento dei collegamenti elettrici e prove di funzionamento;

DATO ATTO che la ditta per l'esecuzione in somma urgenza degli interventi in parola è stata individuata nella Punto Sicurezza srl che interpellata in merito si è dichiarata prontamente disponibile;

RILEVATO che la spesa complessiva riferita al citato verbale di somma urgenza n. 5/2016 è di € 4.500,00 più IVA e così per complessivi € 5.490,00;

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 175 in data 13.12.2016 con la quale è stato proposto il riconoscimento della spesa per lavori di somma urgenza a seguito degli eventi alluvionali del 24.11.2016;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 in data 29.12.2016 con la quale sono stati approvati gli interventi in somma urgenza disposti a seguito degli eventi alluvionali del 24.11.2016, è stata riconosciuta la relativa spesa e si è provveduto alla sua copertura finanziaria;

ACCERTATO che in data 16.12.2016 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24 e 25 novembre 2016 nel territorio delle province di Imperia e Savona;

DATO ATTO che è stata inoltrata alla Regione Liguria la Scheda di segnalazione Danni OO.PP. Mod. C relativa all'intervento di somma urgenza di che trattasi ai fini del riconoscimento della spesa;

RITENUTO pertanto di assumere il relativo impegno di spesa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- lo Statuto dell'Ente;
- il decreto sindacale prot. nr. 13 del 27.03.2014 con il quale, ai sensi dell'art. 109 e 110 del D. Lgs. 18.8.2000 nr. 267 è stato decretato l'incarico a tempo determinato di Dirigente con competenza nel settore tecnico/urbanistico all'ing. Mirco Scarrone;

DETERMINA

- 1) Relativamente ai lavori di somma urgenza per il ripristino delle pompe di sentina installate nei parcheggi interrati di Piazza della Vittoria, assumere l'impegno spesa di complessivi € 5.490,00 al capitolo 01010301 del Bilancio 2016 per € 3.867,62 ed al capitolo 04010300 per € 1.622,38;
- 2) Ai sensi del disposto di cui al D Lgs. 118/2011, in riferimento all'odierno impegno si indicano i seguenti elementi:

- a) ragione del debito: ripristino delle pompe di sentina installate nei parcheggi interrati di piazza della vittoria, a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 24.11.2016
- b) Ammontare della somma da pagare: € 5.490,00 ogni onere compreso
- c) Soggetto creditore: Punto Sicurezza srl *cap. 2810 1003*
- d) Scadenza del credito: 2017
- e) Somma vincolata: si

- 3) Dare atto che la contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base dei prezzi desunti dal vigente Prezziario regionale Opere Edili Regione Liguria assoggettati al ribasso del 20%;
- 4) Trasmettere il presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;
- 5) Dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del predetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Servizio Finanziario.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA - LL.PP.
Ing. Mirco Scaroni



Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni interi e consecutivi.

31 DIC. 2016

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
Nadia CHINELLI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 151, comma 4, D.lgs nr 267 del 18 agosto 2000)

Determinazione nr 1074 del 30/12/2016

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto il provvedimento del Responsabile del Servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 151, comma 4^ del D.lgs 18 agosto 2000 nr 267, si rilascia visto di regolarità contabile dando atto che la spesa di Euro 5.490,00 è imputata sul capitolo 28101003 in conto impegno nr 99495/2016.

Trattandosi di lavori di somma urgenza, l'esigibilità della spesa dovrà essere verificata sulla base dei criteri di cui al D.lgs 118/2011 tenuto conto dello stato di esecuzione dei lavori.

Cairo Montenotte, li 30/12/2016

Il Dirigente Area Finanziaria
Responsabile del Servizio Finanziario
Andrea Marengo

